120 GYW

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA ACRÍLICA DIELÉCTRICO

AB120H99A46CACDB3

Modelo Alternativo:
120 GYW ANTIPUNZANTE
(AB120H99D21CJCDB3)

Modelo Alternativo:
120 GYW ANTIMICÓTICO
(AB120H99D21CACDB3)

AISLANTE ELÉCTRICO DE HASTA 24 KV

Fabricado sin elementos metálicos. Posee una puntera acrílica y su suela está compuesta por caucho dieléctrico. Su nivel de protección es mayor a los requeridos por la Norma Técnica Peruana (NTP).

IDEAL PARA PERSONAL DE CAMPO

Diseño moderno en cuero seguridad color negro. Este tipo de cuero es de muy fácil mantenimiento y alta duración.

PROTECCIÓN EN LA ZONA DEL TOBILLO

El calzado posee laterales altos (bullón) de cuero acolchado, los cuales ofrecen seguridad y comodidad en la zona del tobillo.

CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT PARA TRABAJOS DUROS

El sistema de pegado y doble costura, tanto interior como exterior, que une el cuero y la planta hace que el calzado tenga mayor resistencia, retención de forma y durabilidad. Además, produce una buena adaptación del pie y máximo confort.

CARACTERÍSTICAS

Dieléctrico

Puntera acrílica

Suela resistente a aceites e hidrocarburos

Suela antideslizante

Shock absorbente

Wellco Peruana

120 GYW

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA ACRÍLICA
DIELÉCTRICO

AB120H99A46CACDB3

Especificaciones técnicas

Cuero	Seguridad 1.9 mm ± 0.1 mm
Color de cuero	Negro
Forro	Medio Badana
Puntera	Acrílica importada
Ojalillos	Picados
Plantilla	Wellco Hexagon (Plantillas anatómicas con estructura tridimensional)
Falsa	Bontex 3.5 mm
Suela	Caucho dieléctrico
Color de suela	Crepé
Construcción	Goodyear Welt (GYW)
Huella	Explorer
Altura (inc. planta)	16 cm (talla 40)

Rubro y/o sector recomendado:

Empresas Eléctricas, Empresas de Metalmecánica, Mineras, Petroleras, Empresas de Comunicación, Pesqueras, Industrias Alimentarias, Empresas de Mantenimiento, Servicios de Limpieza e Industrias en general.

Comparativo de tallas

Talla Americana	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Talla Nacional	35		36	37	38		39	40	41		42

Talla Americana	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	
Talla Nacional	43	44	45	46		47		48		49	

Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión	> 150,000 ciclos
	Resistencia al desgarro	> 180 N
	Resistencia a la tracción	> 20 N/mm²
Puntera	Resistencia al impacto	> 200 J
	Resistencia a la compresión	> 15 N
Planta	Resistencia a la abrasión	< 120 mm³
	Resistencia dieléctrica	≥ 24 kV

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2008 / AST 2413-11

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.

Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

ATENCIÓN POSTVENTA

Para mayor información y/o atención postventa puede llamar al +511 272 5503 en el horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Perú (GMT-5).

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero seguridad

Para mantener limpio el cuero de seguridad se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves para eliminar toda suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra (material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Para mantener el brillo natural del cuero, aplicar betún en mínimas cantidades. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de sílice para mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.

Wellco Peruana

Distribuido por:

WELLCO PERUANA S. A.
Jr. Conchucos 510 Barrios Altos
15003, Lima - Perú
TEL: +51 1 619 7200
FAX: +51 1 619 7224
wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL
Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206
Miraflores, 15073, Lima - Perú
TEL: +51 1 272 5503
CEL: +51 994 116 884
EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL AREQUIPA
Calle Jacinto Ibañez 315
Urbanización Parque Industrial
04001, Arequipa - Perú
CEL: +51 994 617 339
EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe

VENTAS ESTATALES
EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe

EXPORTACIONES
EMAIL: expo@wellcoperuana.com.pe